

- 4) Функция Максимальных / Минимальных значений влажности: Нажмите кнопку **RH MAX/MIN** один раз и на экране отобразится максимальная измеренная влажность, нажмите второй раз, и на экране отобразится минимальная измеренная влажность.
- 5) Функция удержания показаний: Чтобы зафиксировать показания температуры или влажности в процессе измерения нажмите кнопку **TEMP HOLD** или **RH HOLD** соответственно. Чтобы продолжить измерения нажмите ту же кнопку еще раз.
- 6) Измерение с термопарой: При подключении термопары TXA(K) к прибору на экране появится индикатор «**TYPE K**». При отключении термопары от прибора этот индикатор исчезнет.
- 7) Подсветка экрана: Держите нажатой более 2 сек кнопку **°C/°F** для включения или выключения подсветки экрана.
- 8) Когда на экране появится индикатор разряженной батареи, пожалуйста, замените батарейку.
- 9) Прибор автоматически отключается через 10 минут.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на ЖК-дисплей и батарейку.

Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 552-76-86
www.arc.com.ru
arc@pop3.rcom.ru

M.П.

Дата продажи: _____

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ **AR 847**

Инструкция по эксплуатации



Измеритель температуры и влажности AR847 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха. Прибор может применяться в лабораториях, на складах, в системах кондиционирования воздуха, для контроля параметров окружающей среды и т.п.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка жидкокристаллического экрана
- Одновременное измерение температуры и влажности
- Измерение Максимальных / Минимальных значений температуры и влажности (MAX/MIN)
- Функция удержания показаний (HOLD)
- Различные единицы измерения температуры ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)
- Индикатор уровня зарядки батареи
- Автоматическое отключение
- Вход для подключения термопары TXA(K) для расширения диапазона измерения температуры до $-20\dots+1000^{\circ}\text{C}$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры	$-10\dots+50^{\circ}\text{C}$; $-20\dots+1000^{\circ}\text{C}$ с термопарой TXA
Диапазон измерения относительной влажности	5,0...98 % RH
Точность измерения: Температуры	$\pm 1^{\circ}\text{C} (\pm 1,8^{\circ}\text{F})$; $\pm 3\%$ или $\pm 2^{\circ}\text{C}$ с термопарой TXA;
Относительной влажности	$\pm 3,5 \% \text{ RH}$
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C} (0,1^{\circ}\text{F})$; 1°C при исп. термопары TXA; $0,1 \% \text{ RH}$
Частота опроса	2,5 раза в минуту
Питание	батарейка 9В
Рабочие условия эксплуатации: Температура	$-10\dots+50^{\circ}\text{C} (32\dots122^{\circ}\text{F})$
Влажность	$\leq 80\% \text{ RH}$ без конденсации влаги
Условия хранения	$-10\dots+50^{\circ}\text{C} (32\dots122^{\circ}\text{F})$, $0\dots90\% \text{ RH}$

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



Рис. 1

- 1 – Жидкокристаллический экран
- 2 - Кнопка включения / выключения прибора
- 3 - Кнопка переключения единиц измерения температуры $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- 4 - Кнопка функции Максимальных/Минимальных измерений температуры (**TEM MAX/MIN**)
- 5 - Кнопка функции Максимальных/Минимальных измерений влажности (**RH MAX/MIN**)
- 6 - Кнопка удержания показаний температуры (**TEM HOLD**)
- 7 - Кнопка удержания показаний влажности (**RH HOLD**)
- 8 – Соединительный провод
- 9 – Выносной чувствительный элемент температуры и влажности

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Откройте крышку отделения для батареек и установите в него 9В батарейку. Перед началом измерений нажмите кнопку включения прибора (п.2 на рис.1).
- 2) Выбор единиц измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта): Нажмите кнопку $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, чтобы выбрать единицу измерения (градусы Цельсия установлены по умолчанию).
- 3) Функция Максимальных / Минимальных значений температуры: Нажмите кнопку **TEM MAX/MIN** один раз и на экране отобразится максимальная измеренная температура, нажмите второй раз, и на экране отобразится минимальная измеренная температура.