

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- 9.1. Внешний профилактический осмотр датчика необходимо производить не реже одного раза в две недели. При этом необходимо обращать внимание на затяжку винтов крышки (10), надежность соединения проводов, состояние соединительной трубки.
 9.2. Полную ревизию состояния датчика необходимо производить в период летней остановки отопительной системы.
 9.3. После ревизии датчик регулируют на минимальное разрежение срабатывания.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик-реле давления мембранный ДДМ-7 (ДР-1) ТУ 4218-004-33249750-96 №

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.


Дата выпуска " ____ " 200 г.

Внимание!
Датчики настроены предприятием-изготовителем на порог срабатывания _____ Па

Штамп ОТК

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев с даты продажи.



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫЙ ДДМ-7 (ДР-1)

ПАСПОРТ АСГ 152.00.000 ПС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
SSAQ 004.1.3.00368

Рис. 1

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики датчика давления мембранныго ДДМ-7 (ДР-1).

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Датчик ДДМ-7 (ДР-1) (в дальнейшем датчик), предназначен для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля вакумметрического давления (тэги).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Условия эксплуатации:
 - к воздействию температуры от минус 10 ... +85°C;
 - к относительной влажности от 30 до 80 % при 25°C;
 - к воздействию вибрации по группе 2 ГОСТ 12997-84.
 Контролируемая среда - воздух, топочные (ходящие) газы, не агрессивные к сталь и цинковым покрытиям.
 Датчик не рассчитан на работу:
 - во взрывоблагоприятных помещениях;
 - в воздухе, содержащем газы и пары, разрушающие металл и изоляцию прибора.
 3.2. Диапазон установок давления: 10 ... 50 Па.
 Нормируемая величина разброса срабатывания при установках:
 10 ±2 Па ... 50 ±5 Па.
 Коммутируемое датчиком напряжение, не более 36 В при токе, не более 0,1 А.
 Габариты: 165x160x76 (мм).
 Масса: 0,680 кг.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входят:
 - датчик ДДМ-7 (ДР-1) - 1 шт.
 - АСГ 152.00.000 ПС Паспорт - 1 экз.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

5.1. Датчик давления состоит из двух полукорпусов 1 и 2 (см. рис.1), между которыми размещена мембрана 3, уравновешенная пружинами 5.. Полосы под мембраной через ниппель 12 соединяется с источником разрежения.
 5.2. Разрежение, воздействующее на мембрану, нарушает равновесие последней. В центре мембранны жестко закреплен шток 7. Мембрана, перемещаясь под воздействием разрежения, перемещает шток вместе с установленным магнитом 8. Магнит вызывает срабатывание геркона 9, и на выходе датчика появляется электрический сигнал.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- 6.1. Безопасность при эксплуатации датчика обеспечивается конструкцией и соблюдением требований, содержащихся в данном техническом описании и инструкции по монтажу и эксплуатации.
 6.2. Электробезопасность обеспечивается изоляцией электрической цепи.
 6.3. Запрещается подавать на контакты геркона напряжение выше 36 В.
 6.4. Замену, присоединение и отсоединение датчика от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить при отсутствии разрежения в магистрали и отключением электрическим питанием.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА.

- 7.1. Место установки должно обеспечивать удобство монтажа, обслуживания и настройки.
 7.2. Датчик устанавливают на вертикальную плоскость, защищенную от вибрации и крепят с помощью винтов через отверстия в кронштейне корпуса (поз.2).
 7.3. Угол отклонения от вертикали, при котором гарантируется точность срабатывания - не более 5°.

7.4. Подвод контролируемой среды должен производится с помощью рукава резинового ГОСТ 10 362 с внутренним диаметром 8 мм.

7.5. Для включения датчика в электрическую цепь рекомендуется применять провода с сечением жилы 0,2 мм².

7.6. Монтаж датчика давления рекомендуется производить в следующей последовательности:

- Отвернуть винты и снять крышку (10)
 - Снять винт (13), освободив гайки (14), которые фиксируют планку с магнитом и предохраняют датчик от нагрузок и вибраций при транспортировке.
 - Подсоединить электрические провода с помощью винта (15)
 - Закрыть крышку (10)
 - Подсоединить трубку к ниппелю (12).
- 7.7. Разборка датчика давления, кроме разборок указанных выше, не рекомендуется.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Датчик не срабатывает при наличии контр.-напряж.	1. Замыкание контактов и выход из строя геркона. 2. Повреждение и негерметичность мембранны.	1. Заменить геркон на новый (МК-10-3, ОД.0.360.011 ТУ) 2. Заменить мембранны (мембранные полотно S=0.5)
Датчик постоянно срабатывает.	Растяжение пружин и пропускание мембранны.	Подтянуть пружины с помощью винтов "6" и натянуть мембранны