

ГЗ-50-8




Рис. 1

Под термопреобразователь с неподвижным
штуцером




Рис. 2

Под термопреобразователь с подвижным
штуцером

ГЗ-50-10




Рис. 1

Под термопреобразователь с неподвижным
штуцером




Рис. 2

Под термопреобразователь с подвижным
штуцером