

преобразователи измерительные модульные ИПМ 0196/М1

Паспорт НКГЖ.405541.006-04ПС



СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение	4
2.	Технические данные и	
	характеристики	5
3.	Комплектность	10
4.	Устройство и работа изделия	10
5.	Указания мер безопасности	10
6.	Подготовка к работе	11
	Порядок работы	12
	Методика поверки	13
	Правила транспортирования и	
	хранения	13
10	.Свидетельство о приемке	15
11.	Свидетельство об упаковывании	16
12	Ресурсы, сроки службы и	
	хранения и гарантии	
	изготовителя (поставщика)	17
13	.Сведения о рекламациях	17
	Приложение А. Преобразователь	
	измерительный модульный	
	ИПМ 0196/М1. Схемы подключения	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные модульные ИПМ 0196/М1 (далее – ИПМ) предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических в унифицированные сигналы постоянного тока 0...5 или 4...20 мА.

ИПМ работают в комплекте с термопреобразователями сопротивления (TC) 50M, 100M, 50П, 100П по ГОСТ 6651-94 или Pt 100 DIN N43760, преобразователями термоэлектрическими (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001.

ИПМ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, сельском хозяйстве.

ИПМ монтируются на металлической шине DIN.

ИПМ по своему принципу действия не чувствительны к индустриальным радиоприемникам с уровнем, не превышающим «Норм 8-87, 11-82».

В соответствии с ГОСТ 12997-84:

- по эксплуатационной законченности ИПМ относятся к изделиям третьего порядка;
- по устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИПМ соответствуют группе исполнения С3;
- по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ИПМ соответствуют группе исполнения N3.

В соответствии с ГОСТ 13384-93 ИПМ являются:

- по степени защищенности от электрических помех обыкновенными;
- по числу выходного сигнала двухканальными:
- по зависимости выходного сигнала от преобразуемой температуры или другой физической величины – с линейной зависимостью.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазоны измеряемых температур, пределы допускаемых основных приведенных погрешностей ИПМ относительно номинальной статической характеристики преобразования (HCX) при сопротивлении нагрузки R_{H} =1 кОм для выхода 0...5 мА и R_{H} =0,4 кОм для выхода 4...20 мА соответствуют приведенным в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Тип термопреобразователя	
Диапазон преобразований температуры, °С	
Погрешность, %	
Диапазон выходного унифицированного сигнала, мА: выход 1	
выход 2	

- 2.2. Диапазоны выходных унифицированных сигналов ИПМ 0...5 или 4...20 мА.
- 2.3. Предел допускаемой вариации ИПМ не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
- 2.4. Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более 15 мин.
- 2.5. Время установления выходного сигнала (время, в течение которого выходной сигнал ИПМ входит в зону предела допускаемой основной погрешности) не более 30 с.
- 2.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 5) °C до любой температуры в пределах (минус 10...50) °C на каждые 10 °C изменения

температуры, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

- 2.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, вызванной воздействием повышенной влажности (до 95 % при 35 °C), не превышает 0,5 предела основной допускаемой погрешности.
- 2.8. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, вызванной воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью 300 А/м не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности.
- 2.9. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, вызванной изменением напряжения питания от номинального (24 В) в пределах (20,4 \div 26,4) В, не превышает 0,5 предела допускаемой дополнительной погрешности при R_H = 1 кОм для выхода 0...5 мА и R_H = 0,4 кОм для выхода 4...20 мА.
- 2.10. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, вызванной отклонением сопротивления нагрузки от предельного значения $R_{\text{пред}} = 2,5$ кОм для выхода 0...5 мА и $R_{\text{пред}} = 0,5$ кОм для выхода 4...20 мА на минус 25 %, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

- 2.11. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, вызванной одновременным изменением сопротивления линии связи ИПМ с TC на \pm 10 % установленного значения по п. 2.15, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности.
- 2.12. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИПМ, предназначенных для работы с ТП, вызванной изменением температуры свободных концов термопар ТП в диапазоне (минус $10 \div +50$) °C, не превышает предела допускаемой основной погрешности.
- 2.13. Пульсация выходного сигнала ИПМ не превышает 0,25 % верхнего предела изменения выходного сигнала.
- 2.14. Входное сопротивление ИПМ, предназначенных для работы с ТП, не менее 30 кОм.
- 2.15. Максимальное сопротивление каждого провода соединения ИПМ с TC 15 Ом.
 - 2.16. Сопротивление нагрузки не более:

 $R_{nped} = 2,5 кОм - для выходного сигнала 0...5 мА;$

 $R_{пред} = 0,5 кОм - для выходного сигнала <math>4...20 \text{ мA}.$

- 2.17. Питание ИПМ осуществляется от источника постоянного тока БП-96/24 напряжением 24 В.
- 2.18. Мощность, потребляемая ИПМ, не более 1 В A.

- 2.19. ИПМ выдерживают перегрузку по входному сигналу, превышающую его максимальное значение на 50 %.
- 2.20. Габаритные размеры ИПМ, мм, не более 23x125x75.
 - 2.21. Масса ИПМ, г, не более 150.
- 2.22. ИПМ устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 10 до +50 °C.
- 2.23. ИПМ устойчивы к воздействию влажности до 95 % при температуре 35 °C.
- 2.24. ИПМ в транспортной таре выдерживают температуру до +50 °C.
- 2.25. ИПМ в транспортной таре выдерживают температуру до минус 50 °C.
- 2.26. ИПМ обладают прочностью к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35 °C.
- 2.27. ИПМ в транспортной таре устойчивы к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 M/c^2 и продолжительностью воздействия 1ч.
- 2.28. ИПМ обладают прочностью к ударам при свободном падении с высоты 500 мм.

2.29 Показатели надежности

- 2.29.1. Средняя наработка на отказ не менее 50 000 ч.
 - 2.29.2. Средний срок службы 12 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2 1	DOGGE	комплекта	TOOTO BUILD	DV0 514T
J. I.	DUUCIAB	комплекта	поставки	входит

- Преобразователь измерительный модульный ИПМ0196/М1 -1шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

- 4.1. ИПМ линейно преобразует температуру в выходной ток 0...5 или 4...20 мА.
- 4.2. ИПМ имеет два токовых выхода для подключения двух независимых нагрузок. Токовые выходы и вход гальванической развязки не имеют.
 - 4.3. На лицевой панели ИПМ расположены:
 - светодиод для сигнализации обрыва цепи термопреобразователя ОБРЫВ;
 - потенциометр подстройки нуля >0<.
- 4.4. При обрыве или коротком замыкании входной цепи компаратор выдает сигнал +24 В для включения внешнего реле и зажигается светодиод обрыва.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИПМ соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- 5.2. При эксплуатации ИПМ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором.
- 5.3. При эксплуатации ИПМ должны выполняться требования техники безопасности, изложенные в документации на средства измерений и оборудование, в комплекте с которыми они работают.
- 5.4. Устранение дефектов, замена, подключение внешних кабелей, монтаж и отсоединение первичных преобразователей должны осуществляться при выключенном питании.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. Распаковать ИПМ. Произвести внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие следующим требованиям:
- 1) ИПМ должен быть укомплектован в соответствии с разделом 3 настоящего паспорта;
- 2) заводской номер на ИПМ должен соответствовать указанному в паспорте;
- 3) ИПМ не должен иметь механических повреждений, при которых его эксплуатация не допустима.

6.2. Порядок установки

- 6.2.1. ИПМ смонтировать на металлическую шину DIN и закрепить при помощи защелок.
- 6.2.2. Соединить ИПМ с источником питания, термопреобразователем, нагрузкой и измерительными приборами согласно схемам электрических соединений, приведенных в приложении А.
- 6.3.Для TC сопротивление каждого провода линии связи не должно превышать 15 Ом.
- 6.4. Проконтролировать установку нуля ИПМ. Для этого опустить термопреобразователь в льдо-водяную смесь и убедиться, что значение выходного тока ИПМ соответствует 0 °С. При необходимости подстроить его регулировкой >0< на лицевой панели ИПМ.
- 6.5. Возможно параллельное соединение выходного сигнала обрыва цепи термопреобразователя +24 В любого количества ИПМ.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1. Подключить к ИПМ первичный преобразователь, исполнительные устройства, источник питания по соответствующей схеме, приведенной в приложении А
- 7.2. Включить источник питания постоянного тока. По истечении 15 мин ИПМ готов к работе.

7.3. Измеряемую температуру определяют по формуле:

$$T_{i} = \frac{(I_{i} - I_{_{MUH}})}{(I_{_{MAKC}} - I_{_{MUH}})} \times (T_{_{MAKC}} - T_{_{MUH}}) + T_{_{MUH}}, (7.1)$$

где I_i – измеренное значение выходного тока;

 $I_{{\it мин}},~I_{{\it макс}}$ — нижний и верхний пределы унифицированного выходного сигнала;

 $T_{\text{мин}}, T_{\text{макс}}$ — нижний и верхний пределы измерений температуры.

8. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

- 8.1. Поверку ИПМ производить в соответствии с методикой поверки МИ 2419-97.
 - 8.2. Межповерочный интервал 2 года.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1. ИПМ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

- 9.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
- 9.3. Условия хранения ИПМ в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.
- В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
- 9.4. Расположение ИПМ в хранилищах должно обеспечивать доступ к ним.

Nº и:	зготовлен и принят в соот-				
ветствии с обязател	ьными требованиями госу-				
дарственных стандар	отов, действующей техниче-				
ской документацией плуатации.	и признан годным для экс-				
Начал	ьник ОТК				
(год, месяц, число)					
М.П.					
(пичная полпись)	(расшифровка полписи)				
(личная подпись)	(расшифровка подписи)				

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИПМ0196/М1

дульный

М.П.

10.1. Преобразователь измерительный мо-

заводской

номер

10.2. Результаты первичной поверки (калиб-

ровки) ИПМ 0196/М1 положительные.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

11.1. Преобразователь измерительный мо- дульный ИПМ 0196/М1 заводской номер № упакован научно- производственным предприятием «ЭЛЕМЕР» согласно требованиям, установленным конструк- горской документацией.
Дата упаковки
Упаковку произвел (подпись)
М.П.
Изделие после упаковки принял
(подпись)

12. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

12.1. Ресурс преобразователя измерительного модульного ИПМ 50 000 ч в течение срока службы 12 лет, в том числе срок хранения 6 мес с момента изготовления в упаковке изготовителя в складском помещении.

Указанный ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

12.2. Гарантии изготовителя (поставщика). Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 мес со дня продажи ИПМ.


13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1. В случае потери ИПМ работоспособности или снижения показателей, установленных в технических условиях, при условии соблюдения требований раздела 12, потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и отправляет его по адресу:

141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Менделеево НПП «ЭЛЕМЕР» Тел./факс: (495) 105-5147 (495) 105-5102


ПРИЛОЖЕНИЕ А. Преобразователи измерительные модульные ИПМ 0196/М1. Схема электрическая соединений.

1. Схема подключения термометра сопротивления (TC).



18

2. Схема подключения термоэлектрического преобразователя (ТП).



ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ